



Quality Tools for Smart Cleaning

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO RUBOUT

Lucido-vetri professionale per rimuovere residui di calcare, di prodotti minerali e di sapone, ruggine, ecc.

- Rimuove i residui
- Profumo gradevole



Applicazione:

1. Risciacquare la superficie con acqua.
2. Applicare RubOut su un panno umido (ad es. MF40L) o una pad per strofinamento (ad es. OPS20 con supporto PHD20) e applicare delicatamente movimenti sovrapposti.
3. Lasciare agire per un breve periodo, a seconda del grado di sporco.



4. Ripeti l'applicazione fino a quando nessun residuo è visibile.



5. Risciacquare la superficie con acqua (ad es. con un lavavetro o un panno) fino la superficie è pulita e chiara. Asciugare con un tergivetro o un panno.



NOTA!

- Consigliato per l'uso su vetro
- Non adatto per materiali morbidi o verniciati, ad es. vetro temperato, plexiglas ecc.
- Prima di applicare RubOut effettuare sempre una prova. Non utilizzare sull'acciaio inox e sui vetri con pellicola.
- Valore di pH: 5 (in soluzione acquosa)
- Leggere le istruzioni contenute nella scheda di sicurezza sul nostro sito web www.ungerglobal.com/downloads

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 212 2207 260
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.
F1 Deansgate, 62-70 Tettenhall Road
Wolverhampton, WV1 4TH
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com

RUBOUT		
Nº art.	Contenuto	Conf.
RUB20	500 ml	12



www.ungerglobal.com